

Overige Valpadana 1550 4x4 drilling tractor

Algemene kenmerken

Merk	Overige
Subcategorie	Boorinstallatie
Afgelezen urenstand	3962
Kleur	Rood
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel



Overige Valpadana 1550 4x4 drilling tractor

Technische specificaties

Aandrijving

wheels

Omschrijving

Valpadana 1550 4x4 landbouwtrekker met verticale hydraulische boorinstallatie die neer te klappen is, 4 hydraulische stempels, met 4-cilinder Yanmar motor 3962 afgelezen uren, bandenmaat vóór: 280/70R16, bandenmaat achter: 360/70R24

Accessoires